



وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم المأهولة بـ

تميم رقم (٦٧٦) لسنة ٢٠٢٢م

مديري ومديرات المدارس في لواء بنى كنانة

٢٩٧. /٨/٧
٣١٤٤٤ /٤/٥
م ٣٠٠ /٦/٣١
بـعـقـلـ

الموضوع: الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم (٤٩/١٧٠/٤٨٥٥٦) تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م.....

أرجو التكرم بضرورة القيام بتنفيذ التوصيات المدرجة أدناه تمهيداً لاستقبال فصل الشتاء:

تفقد وتنظيف مزاراتب تصريف مياه الأمطار ، وعدم تخزين الأثاث واللوازم على أسطح المدارس.

تنظيف وتسليك بكتيريات الأسوار وقنوات تصريف المياه ، والتأكد من عدم تجمع مياه الأمطار خلف الأسوار والجدران الإستنادية.

تفقد أخطية الحفر الامتصاصية والمناهل وإستبدال التالف ، وتركيب بدل المفقود منها، ونرم وردم الحفر الامتصاصية القديمة غير المستعملة.

صيانة وإصلاح وثبتت البوابات الخارجية للأسوار.

تفقد أسلاك ونقط الإنارة والأياريز والتمديدات الكهربائية وصيانة وإستبدال التالف منها.

استبدال المكسور من زجاج النوافذ والأبواب والتأكد من إغلاقها جميماً بعد الدوام لضمان المحافظة على درجة الحرارة المناسبة داخل الغرف.

نفق تهديدات وخرانات المياه وضمان سلامتها ونظافتها وحفظ عدادات المياه ضمن صناديق خاصة لحمايتها من العبث والتكسير والتجمد

التأكيد من جاهزية وسائل التدفئة كافة وعمل الصيانة الالزمة لها بالسرعة الممكنة ..

تفقد المداخل والأدراج الداخلية والخارجية والأرصفة والساحات وعمل الصيانة الازمة لها

مع وافر الاحترام،،،

مدير التربية والتعليم

~~مدير التربية والتربية والتواء بنى كلية~~
محمد خلفي المصري

سخة / لمعالي وزير التربية والتعليم


سخة / للسيد مدير الشؤون الإدارية والمالية

سخة / السيد ر.ق. الأبنية

السلالة الأردنية المائية



وزير التربية والتعليم



السيد مدير إدارة

السيد مدير التربية والتعليم

الموضوع:

(البناء المدرسي والسلامة العامة/)

(الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنظراً لحلول فصل الشتاء وحفاظاً على السلامة العامة للطلبة والمعلمين، والأبنية المدرسية، أرجو التكرم بالإيعاز للأجهزة الفنية ومديري المدارس ومديرياتها التابعة لمديريتكم باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة والتقييد بالآتي:

1. تفقد وتنظيم مزارات تصريف مياه الأمطار، وعدم تخزين الأثاث والوازرم على أسطح المدارس.

2. تنظيف وتسليك بكتابات الأسوار وقنوات تصريف المياه، والتأكد من عدم تجمع مياه الأمطار خلف الأسوار والجدران الاستادية.

3. تفقد أغطية الحفر الامتصاصية والمناهل واستبدال التالف، وتركيب بدل المفقود منها، وهرم وردم الحفر الامتصاصية القيمة غير المستعملة.

4. صيانة وإصلاح وتنبيه البوابات الخارجية للأسوار.

5. تفقد أسلاك ونقاط الإنارة، والأباريز، والتمديدات الكهربائية، وصيانة واستبدال التالف منها.


6. استبدال المكسور من زجاج النوافذ والأبواب، والتأكد من إغلاقها جميعاً بعد الدوام؛ لضمان المحافظة على درجة الحرارة المناسبة داخل الغرف.

7. تفقد تمديدات وخزانات المياه، وضمان سلامتها ونظافتها، وحفظ عدادات المياه ضمن صناديق خاصة لحمايتها من العبث والتكسير والتجمد.

8. التأكد من جاهزية وسائل التدفئة كافة وعمل الصيانة الضرورية لها بالسرعة الممكنة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

وزير التربية والتعليم



نسخة/ مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.

نسخة/ مدير الصيانة.

نسخة/ رقم متابعة الصيانة.

البلديات والبيئة - التعليم

الملحقة الأولى الملحقة

هاتف: ٠٩٦٢ ٥٦٠٧١٨١، فاكس: ٠٩٦٢ ٥٦٦٦٤٦٤٦، ص.ب. ١١١٨، الأردن. الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.jo